



PRODUCTOS PARA BARNIZAR Y AUXILIARES



UNI PRIMER

SOPORTE MONOCOMPONENTE

SopORTE monocomponente de secado rápido - no amarillea - para parquet. Se recomienda el uso de UNI PRIMER en todos los ciclos de pintado rápidos en los que se desea reducir el viraje del color del pavimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Monocomponente
- Secado rápido
- No amarillea
- Ideal para ciclos de pintado rápidos
- Acción hidrófuga
- Base alcohólica

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Pavimentaciones de madera
- Superficies tratadas con WB OIL blanco o gris

Aspecto:	Líquido incoloro
Viscosidad (@20°C; Ford #4):	20
Rendimiento (g/m ²):	80 – 100 (el rendimiento del producto puede variar según la porosidad o planitud de la superficie que debe tratarse)
Secado no adherente del polvo (minutos):	20 - 30
Endurecimiento final, lijado (minutos):	60 - 90
Temperatura de uso (°C):	+ 15 - +25
Aplicación/Utensilios:	Rodillo, brocha
Limpieza de los utensilios:	GR7, con el producto todavía fresco
Remoción del producto:	GR7, con el producto todavía fresco
Almacenamiento (meses): temperatura comprendida entre +5°C y +25°C	12
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	Tambores de 5 l
Notas:	(1) Dir. 2004/42/CE cat h bs, límite máx. COV 750 g/l Los valores se refieren a 20°C y 65% H.R.
Límites de uso:	No aplicar en ambientes húmedos No resiste a las heladas Evitar corrientes de aire Ambientar el producto antes de la aplicación

CICLO UNI PRIMER + VERNICE ICE

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El pavimento de madera tiene que estar bien pulido, estucado y lijado, sin partes separadoras como aceites, ceras y siliconas. El soporte a tratar tiene que estar seco, con humedad 8 – 12%. Temperatura ambiente entre 15 y 25°C, humedad relativa no superior al 75%. Antes de la aplicación, se recomienda un lijado final de la superficie con grano de 180 y una limpieza con aspiradora y, a continuación, con un paño antiestático.

APLICACIÓN

Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Aplicar de modo uniforme con rodillo o brocha. Pasadas aproximadamente 1-2 horas en C.N. (condición natural), se puede proceder al lijado con grano fino de 220 y a la aplicación de una primera mano de barniz ICE. Después de 8-12 horas, previo lijado y limpieza de la superficie, se puede proceder a la aplicación de la segunda mano de barniz ICE. Usar siempre guantes de protección. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

CICLO ACEITE DE COLOR BLANCO o GRIS + UNI PRIMER + ICE

Aplicar WB OIL blanco o gris según las modalidades indicadas en la ficha técnica. A continuación, cuando el aceite esté completamente seco, aplicar una mano de UNI PRIMER sin lijar. Pasadas aproximadamente 1-2 horas, lijar ligeramente para eliminar los puntos diminutos que pueda haber con fieltro abrasivo, limpiar la superficie con aspiradora y un paño antiestático y aplicar una mano de barniz ICE. panno antistatico ed applicare una mano di vernice ICE.